

Näin peittomaalaat aikaisemmin lakatut Lundia-kalusteet

1. Pese pinnat Tikkurilan Maalipesulla ja huuhto puhtaalla vedellä.
2. Hio (hiontapaperin karkeus 120-240) koko pinta himmeäksi ja poista hiontapöly pölyharjalla sekä pölynpoistoliinalla.
3. Kittaa kolot ja syvennykset Tikkurilan Lakkakitillä.
4. Hio (hiontapaperin karkeus 120-240) kitatut kohdat ja poista hiontapöly pölyharjalla sekä pölynpoistoliinalla.
5. Pohjamaalaa kertaalleen
 - liuoteohenteisella Otex-tartuntapohjamaalilla tai
 - vesiohenteisella Helmi-pohjamaalilla.
6. Maalaa yhteen tai kahteen kertaan
 - liuoteohenteisella Miranolilla täyskiiltäväksi tai Empirellä puolihimmeäksi tai
 - vesiohenteisella Helmi-kalustemaalilla kiiltäväksi tai puolihimmeäksi.Hyväkuntoiset pinnat voit maalata suoraan Helmi-kalustemaalilla kahteen kertaan ilman pohjamaalia.
7. Puhdista Miranol/Empire -työvälineet lakkabensiinillä tai Helmi-kalustemaaliiin kastetut välineet vedellä ja saippualla.

Näin kuultolakkaat aikaisemmin lakatut Lundia-kalusteet

1. Pese pinnat Tikkurilan Maalipesulla ja huuhto puhtaalla vedellä.
2. Hio (hiontapaperin karkeus 120-240) koko pinta himmeäksi ja poista hiontapöly pölyharjalla sekä pölynpoistoliinalla.

Lakkaus vesiohenteisella lakalla:

3. Lakkaa 2-3 kertaa kirkkaalla tai sävytetyllä Kiva-kalustelakalla kiiltäväksi, puolikiiltäväksi tai puolihimmeäksi. Hio (hiontapaperin karkeus 120-240) pinta kevyesti hiontapaperilla lakkauskertojen välillä ja poista hiontapöly pölyharjalla sekä pölynpoistoliinalla.
4. Puhdista työvälineet vedellä ja saippualla ja huuhtelee hyvin.

Lakkaus liuoteohenteisella lakalla:

3. Lakkaa yhteen tai kahteen kertaan
 - ohentamattomalla Jalo-himmeälakalla himmeäksi tai
 - kirkkaalla tai sävytetyllä Unica Superilla puolikiiltäväksi tai kiiltäväksi tai
 - Miranol Yleislakalla täyskiiltäväksi.Hio pinta kevyesti hiontapaperilla (hiontapaperin karkeus 120-240) jokaisen lakkauskerran välillä ja poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. Ohenna lakka ensimmäistä lakkauskertaa varten 10-15 % lakkabensiinillä.
4. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.